

Kugelhähne Serie M 10 S2 RB

mit reduziertem Durchgang, Schmiedestahl, PN 100/40, Rp ¼ ... Rp 2, DN 08 ... DN 50

Beschreibung

Dreitelliger Kugelhahn mit reduziertem Durchgang, speziell für Dampf und Kondensat geeignet, jedoch auch für andere Durchflussmedien einsetzbar. Weitere Merkmale, wie ausblassichere Schaltwelle mit selbstnachstellender Abdichtung und Schutz gegen statische Aufladung (Anti Static Design nach BS 5351 und ISO 7121), dienen der Sicherheit. Die dreiteilige Bauweise sichert hohe Wartungsfreundlichkeit, weil sich durch das ausschwenkbare Mittelteil alle Funktionsteile leicht und einfach austauschen lassen, ohne dass der Hahn aus der Leitung entfernt werden muss, sofern Hähne in Leitungen eingeschraubt oder eingeschweißt wurden.

Kugelhähne sind nur in voller Offen- bzw. Geschlossenstellung zu betreiben und zügig von Endanschlag zu Endanschlag durchzuschalten. Zwischenstellungen und Drosselaufgaben sind zu vermeiden. Für solche Dampfanlagen, die nur langsam aufgeheizt und angefahren werden dürfen, sind Kugelhähne weniger geeignet.

Standardausführung

Typ	Durchgang	Gehäuse	Größen
M 10 S2 RB	reduziert	Schmiedestahl	Rp ¼..Rp 2, DN 08...DN 50

Optionen

- Schaltwellenverlängerungen 50 mm oder 100 mm für isolierte Leitungen.
- Abschließbare Handhebel.
- M 10 S2 ISO mit ISO-Kopfflansch zur Antriebsmontage.
- M 10 S2 FB mit vollem Durchgang.

Anschlüsse

Standardausführungen:

Zylindrisches Innengewinde (Rp) EN 10226-1, Schweißenden (BW), Flansche (FL) EN 1092-1, PN40, Dichtleiste Form B1.

Optionen:

Socket weld ends (SW) ANSI B16.11 class 3000, NPT-Innengewinde ANSI B2.1 und API-Innengewinde sowie Flanschanschlüsse ANSI B16.5 class 150.

Einsatzgrenzen



Nenndruckstufe:	PN 100 (FL PN 40)
Prüfüberdruck für die Festigkeitsprüfung:	150 bar (FL 60 bar)
Max. Auslegungsüberdruck PMA	100 bar @ 60 °C (FL 40 bar @ 100°C)
Max. Auslegungstemperatur TMA	260 °C @ 0 bar
Minimale Auslegungstemperatur	-29 °C
Höchster Betriebsüberdruck für Dampf PMO	17,5 bar
Höchste Betriebstemperatur TMO	260 °C @ 0 bar
Minimale Betriebstemperatur	-29 °C

k_{vs}-Werte in m³/h, Schaltmomente in Nm

Größe DN	08	10	15	20	25	32	40	50
k _{vs} -Wert	3	6,8	6	10	27	49	70	103
Schaltmoment*	2	2	2	3,5	13	21	30	40

*Bei den Tabellenwerten handelt es sich um Richtwerte für Losbrechmomente bei Wasser mit häufiger Betätigung und bei einem Differenzdruck von 62 bar. Bei längerem Stillstand (8 Tage und mehr) können die Werte um bis zu 75% steigen.

Bei nichtschmierenden Medien (z. B. trockene Gase) ist mit einer Erhöhung der Tabellenwerte um mindestens 30% zu rechnen.



Werkstoffe

Nr.	Bauteil	Werkstoff	entspr.
1	Gehäuse	Schmiedestahl	ASTM A 105 C 22.8
2	Anschlussstück	Schmiedestahl	ASTM A 105 C 22.8
3	Kugel	Edelstahl	AISI 316 1.4401
4	Schaltwelle	Edelstahl	AISI 316 1.4401
5	Sitzring	PTFE	C-verstärkt
6	Wellendichtung	PTFE	C-verstärkt
7	Druckring	Stahl	SAE 1010 verzinkt
8	Tellerfeder	Edelstahl	AISI 301 1.4310
9	Mutter	Stahl	SAE 12L14 verzinkt
10	Schild	Edelstahl	1.4016
11	Mutter	Stahl	SAE 12L14 verzinkt
12	Handhebel	Stahl	SAE 1010 verzinkt
13	Schild	Edelstahl	1.4016
14	Griff	Kunststoff	Vinyl
15	Schraube	Stahl	verzinkt
16	Mutter	Stahl	verzinkt


Lagerung und Transport

Kugelhähne grundsätzlich nur in voll geöffneter Schaltstellung (Handhebel parallel zur Längsachse) lagern und transportieren, damit die feinstbearbeitete Kugeloberfläche geschützt wird.

Einbau

Allgemeine Einbauangaben

- Anschluss-Schutzkappen aus Kunststoff entfernen.
- Die Innenräume der Hähne und Rohrleitungen müssen frei von Fremdpartikeln sein.
- Einbaulage in Bezug auf Durchströmung: Beidseitig anströmbar.
- Einbaulage in Bezug auf Schaltwellenrichtung: Bevorzugt mit senkrecht stehender Schaltwelle. Andere Lagen sind möglich.
- Die Hähne müssen von der Rohrleitung getragen werden und dürfen nicht als Festpunkt dienen. Spannungsfrei einsetzen.
- Wärmedehnungen der Rohrleitung müssen von Kompensatoren ausgeglichen werden.
- Kugelhähne mit socket weld ends (SW) oder Schweißenden (BW) wie folgt in die Leitung schweißen:
 - Hahn in Offenstellung nur leicht in die Leitung „einheften“.
 - beide obere Schrauben u. Muttern 15, 16 entfernen.
 - beide untere Schrauben u. Muttern 15, 16 lockern.
 - Gehäuse-Mittelteil und Sitzringe 5 entnehmen.
 - Anschlussteile fertig in die Leitung einschweißen.
 - Gehäuse-Mittelteil und Sitzringe 5 wieder einsetzen.
 - Alle Schrauben u. Muttern 15, 16 kreuzweise anziehen.



Wartung

Vor Beginn jeder Wartungsarbeit darauf achten, dass Zu- und Abfluss abgesperrt sind und das Gerät drucklos und abgekühlt ist. Stets alle Dichtflächen sorgfältig säubern und beim Zusammenbau nur neue Dichtungen verwenden.

Ersatzteile

Die erhältlichen Ersatzteile sind voll ausgezeichnet. Gestrichelt gezeichnete Teile werden nicht als Ersatzteil geliefert.

Ersatzteil

Satz Sitzringe und Wellendichtungen	2x5, 2x6
-------------------------------------	----------

Bei der Bestellung von Ersatzteilen bitte genaue Teilebezeichnung, Typ und Größe des Gerätes angeben.

Bei eingeschraubten und eingeschweißten Hähnen können die Dichtsätze ohne Ausbau des kompletten Hahnes aus der Leitung ersetzt werden, da das Gehäuse-Mittelteil, wie oben beschrieben, aufgrund der dreiteiligen Bauweise separat entnommen werden kann. Eingeflanschte Hähne müssen zum Austausch der Dichtsätze komplett aus der Leitung ausgebaut werden.

Anziehmomente in Nm für Schrauben und Muttern

Größe Rp:	¼	⅜	½	¾	1	1¼	1½	2
Größe DN:	08	10	15	20	25	32	40	50
Teile 15,16:	15	15	15	15	25	25	40	57
Teil 9:	8,1	8,1	8,1	8,1	13,5	20,3	20,3	40

Einstufung nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Anwendung: für Fluide der Gruppen 1 und 2.

Nennweite	Kategorie	CE-Kennzeichnung
Druckstufe PN 40 (mit Flanschanschlüsse)		
DN 15...25	GIP	Art. 4, Abs. 3, gute Ingenieurpraxis, CE-Kennzeichnung nicht zulässig.
DN 32...50	2	mit CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung.
Druckstufe PN 100 (mit innengewinde und Schweißenden)		
DN 08...25	GIP	Art. 4, Abs. 3, gute Ingenieurpraxis, CE-Kennzeichnung nicht zulässig.
DN 32...50	2	mit CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung.

Abmessungen (mm), Gewichte (kg)

Größe	Maße in mm											
Rp	DN	A	A1	A2	A3	B	C	C1	D	D1	D2	E
¼	08	63	60	-	-	120	61	-	24	-	-	11
⅜	10	63	63	-	-	120	61	-	24	-	-	11
½	15	63	51	108	130	120	61	87	24	89	95	11
¾	20	68	59	117	150	120	63	89	26	98	105	14
1	25	86	84	127	160	157	91	91	31	108	115	21
1¼	32	97	93	140	180	157	95	95	37	118	140	25
1½	40	106	102	165	200	180	109	109	41	127	150	31
2	50	124	118	178	230	180	115	115	48	152	165	38

Legende zur Maßtabelle

Maß	gültig für Anschlüsse
A	= Innengewinde (Rp, NPT, API), Schweißenden (BW)
A1	= Socket weld ends (SW)
A2	= Flanschanschlüsse ANSI B 16.5 class 150 (FL)
A3	= Flanschanschlüsse EN 1092-1, PN 40 (FL) Baulänge EN 558-1 Reihe 1 (DIN 3202-F1)
B	= gültig für alle Anschlüsse
C	= Rp, NPT, API, BW, SW
C1	= Flanschanschlüsse (FL)
D	= Rp, NPT, API, BW, SW
D1	= Flanschanschlüsse ANSI B 16.5 class 150 (FL)
D2	= Flanschanschlüsse EN 1092-1, PN 40 (FL)
E	= gültig für alle Anschlüsse

Gewichte in kg

Größen	Rp	DN	Rp, NPT, API BW, SW	Art der Anschlüsse	
				FL DIN PN 40	FL ANSI 150
¼	08	0,61	-	-	-
⅜	10	0,61	-	-	-
½	15	0,61	2,2	1,65	-
¾	20	0,70	2,9	2,2	-
1	25	1,27	3,9	3,4	-
1¼	32	1,77	5,4	4,4	-
1½	40	2,50	6,5	5,8	-
2	50	3,50	8,8	8,9	-