

**Misuratore di portata TVA
per servizi su vapore saturo e surriscaldato
con aggiornamento software versione 9**

Diagramma di flusso per la messa in servizio





Diagramma di flusso per la messa in servizio



Messaggio di errore

I messaggi di errore vengono visualizzati sul display in modo operativo, secondo una certa priorità e vengono tutti memorizzati.

Premendo il pulsante "OK" il messaggio di errore sarà cancellato e comparirà quello successivo.

Un errore ripetitivo riapparirà sul display due secondi dopo la sua cancellazione.

Alimentazione interrotta

**POWER
OUT**

Nessun segnale dal sensore

**NO
SIGNL**

Può anche attivare l'allarme 4-20 mA

Segnale costante dal sensore

**SENSR
CONST**

Può anche attivare l'allarme 4-20 mA


Portata superiore a quella massima consentita

**HIGH
FLOW**


Mostra quando il flusso supera la portata massima

Temperatura al di sotto della saturazione

**SUB
SAT**



Nota: Le opzioni indicate in grigio sono ad esclusivo uso per impostazioni di fabbrica.



Messaggio di errore

I messaggi di errore vengono visualizzati sul display in modo operativo, secondo una certa priorità e vengono tutti memorizzati.

Premendo il pulsante "OK" il messaggio di errore sarà cancellato e comparirà quello successivo.

Un errore ripetitivo riapparirà sul display due secondi dopo la sua cancellazione.

Alimentazione interrotta

**POWER
Out**

Nessun segnale dal sensore

**NO
SIGNL**

Può anche attivare l'allarme 4-20 mA

Segnale costante dal sensore

**SENSR
CONST**

Può anche attivare l'allarme 4-20 mA


Portata superiore a quella massima consentita

**HIGH
FLOW**

Mostra quando il flusso supera la portata massima


Temperatura al di sotto della saturazione

**Sub
SAT**





(Quando e se questi parametri sono disinseriti, l'unità visualizzerà il messaggio "WAIT" per 10 secondi)



RIPARAZIONI

In caso di necessità, prendere contatto con la nostra Filiale o Agenzia più vicina, o direttamente con la Spirax - Sarco
Via per Cinisello, 18 - 20834 Nova Milanese (MB) - Tel.: 0362 49 17.1 - Fax: 0362 49 17 307

PERDITA DI GARANZIA

L'accertata inosservanza parziale o totale delle presenti norme comporta la perdita di ogni diritto relativo alla garanzia.

Spirax-Sarco S.r.l. - Via per Cinisello, 18 - 20834 Nova Milanese (MB) - Tel.: 0362 49 17.1 - Fax: 0362 49 17 307