

# Vijf quick checks bij het onderhouden van een stoominstallatie

## Stoomtoevoer



Slechts één enkele afsluiter gebruiken.



Lekkage van de afsluiter (zeker bij oudere toestellen).



Sluit de stoom af met een Double Block and Bleed afsluitsysteem.

## Condensaatafvoer



Condensaatafvoer niet dichtzetten.



Vrijkomen van hete condensaten.



Zorg dat condensaatleiding is afgesloten.

## Restenergie



Onvoldoende afvoeren van restenergie, na afsluiten van stoomsysteem.



Vrijkomen van hete condensaten en/of stoom.



Zorg voor degelijke verwijdering van restenergie (vb. leidingen en componenten koelen)

## Specificaties



Verkeerde selectie van toestel (voldoet niet aan specificaties).



Vroegtijdige breuk van toestel.



Verifieer of specificaties (design en werkdruk) van toestel overeenstemmen met noden.

## Opstarten



Ongecontroleerde opstart van systeem (te snel, foutieve volgorde, ...).



Kans op waterslagen.



Maak een opstartprocedure, voor een consistente en correcte opstart.

### Advies of hulp nodig?

**info@be.spiraxsarco.com**  
**+32 9 244 67 10**

**info@nl.spiraxsarco.com**  
**+31 180 79 92 20**