

Vijf quick checks bij het onderhouden van een stoominstallatie

Stoomtoevoer



Slechts één enkele afsluiter gebruiken.



Lekkage van de afsluiter (zeker bij oudere toestellen).



Sluit de stoom af met een Double Block and Bleed afsluitsysteem.

Condensaatafvoer



Condensaatafvoer niet dichtzetten.



Vrijkomen van hete condensaten.



Zorg dat condensaatleiding is afgesloten.

Restenergie



Onvoldoende afvoeren van restenergie, na afsluiten van stoomsysteem.



Vrijkomen van hete condensaten en/of stoom.



Zorg voor degelijke verwijdering van restenergie (vb. leidingen en componenten koelen)

Specificaties



Verkeerde selectie van toestel (voldoet niet aan specificaties).



Vroegtijdige breuk van toestel.



Verifieer of specificaties (design en werkdruk) van toestel overeenstemmen met noden.

Opstarten



Ongecontroleerde opstart van systeem (te snel, foutieve volgorde, ...).



Kans op waterslagen.



Maak een opstartprocedure, voor een consistente en correcte opstart.

Advies of hulp nodig?

info@be.spiraxsarco.com

+32 9 244 67 10

info@nl.spiraxsarco.com

+31 10 892 03 86