
АВ Выпуск 2



Контроллер - регулятор уровня LC2250 Паспорт

Руководство по монтажу и эксплуатации)



- 1. Информация по безопасности
- 2. Общая информация об изделии
- 3. Применение
- 4. Указания по монтажу
- 5. Схема электрических соединений
- 6. Запуск в работу Быстрый запуск Полный запуск

- 7. Передача информации
- 8. Обслуживание
- 9. Поиск устранение неисправностей
- 10. Техническая информация - заводские настройки
- 11. Приложение Список данных для передачи информации
- 12. Меню

— 1. Информация по безопасности –

Необходимо соблюдать национальные или местные правила по обеспечению безопасности при работе с электрооборудованием.

Безопасная работа изделия зависит от правильной установки, настройки и обслуживания квалифицированным персоналом в соответствие с рабочей инструкцией.

Использование изделия для других целей или установка не в соответствие с данной инструкцией может привести к его повреждению и вызвать травму или смерть персонала.

Внимание

Изделия (системы) должны быть выбраны, установлены и протестированы в соответствие с:

- Местными или Национальными стандартами и правилами.
- Требованиями Ростехнадзора РФ.
- Техническими условиями производителя котла.

Данное изделие спроектировано и изготовлено для работы в условиях нормальной эксплуатации котла. Использование данного регулятора для отличных применений и и условий, описанных в данном документе, может привести к:

- Угорзе здоровью и жизни обслуживающего персонала.
- Возможному повреждению оборудования, зданий и других материалных ценностей.
- Сделать непригодным маркировку 🧲.

Данный документ должен быть изучен обслуживающим персоналом и храниться в доступном месте.

Предупреждение

Это изделие соответствует требованиям директивы по электромагнитной совместимости Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Изделие пригодно для промышленного применения. Изделие полностью аттестовано по EMC зарегистрировано под номером UK Supply BH LC2250 2008.

Регулятор уровня может быть подвержен влиянию электромагнитных если:

- Изделия или его провода расположены близко от источников электромагнитных помех.
- В проводах питания возникают чрезмерные электрические помехи. В этом случае необходимо ставить защиту от шума или фильтры. Защита может быть комбинированной и включать фильтрацию, подавление, защита от импульсов перенапряжения и успокоитель пиков.
- Сотовые телефоны и радиоприемники могут вызвать интерференцию, если располагаются в пределах $1\,\mathrm{m}$ от изделия или его проводов.

Изделие соответствует требованиям следующих стандартов, предъявляемым к низковольтному оборудованию:

- EN 61010-1:2001 - требования безопасного использования оборудования для измерений регулирования и лабораторного использования.

Изделие протестировано как устройство регулирования уровня для соответствия стандартам:

- Требования Vd TÜV для устройств контроля и регулирования уровня, Water Level 100 (07.2006).

Статическое электричество (ESD)

Разряды статического электричества могут привести к выходу изделия из строя.


Контроль уровня и сигнализация в паровых котлах

На паровых котлах должны быть установлены две независимые системы сигнализации по нижнему уровню. Датчики уровня должны быть смонтированы в раздельных защитных камерах с достаточным зазором между концом и землей.

Каждый датчик должен быть подключён к своему контроллеру. Реле сигнализации должны отключать горелку (или подачу тепла) котла при достижении нижнего уровня.

Сигнализация по высокому уровню может быть частью или отдельной системой контроля уровня. Все системы контроля и сигнализации уровня в котлах должны регулярно тестироваться.

Символы





Функциональное заземление для защиты оборудования. Не используется в целях электробезопасности.



"Чистое" заземление.



Заземление для безопасности.



Предупреждение о возможном ударе элеткротоком.



Предупреждение о потенциальной опасности.



Оптически изолированный источник.



Предупреждение о возможном поражении разрядом электростатического электричества.



Переменное напряжение.

-2. Общая информация об изделии

2.1 Общее описание


LC2250 - это модульный контроллер-регулятор уровня, применяемый с емкостными датчиками уровня в токопроводящих жидкостях. Он имеет одну сигнализация, которая может быть запрограммирована по верхнему или нижнему предельным уровням.

Внимание: Минимальная электропроводимость воды при работе с датчиком LP20/PA20 составляет 5 мСм/см или 5 ppm.

Контроллер может монтироваться в панель приборов или на DIN рейку. Напряжение питания контроллера 99-264 VAC.

2.2 Передняя панель

На передней панели находятся 3-разрядный жидкокристалический дисплей и кнопки управления.



2.3 Использование кнопок

Нажатие кнопки 🐧 используется для:

- Движения по меню.
- Увеличения численного значения текущего параметра.

Кнопка 🐠 используется для:

- Ввода и/или сдвига вправо курсора по цифрам или меню.
- Входа в режим запуска (нажатие у удержание в течение 5 секунд).

Контроллер не имеет резервного источника питания. Введённые или изменённые параметры сохраняются в памяти путём нажатия кнопки ок.

2.4 Использование кнопки управления

Прим: Эти кнопки отключены при при редактировании параметра в режиме запуска. При нажатии кнопки контроллер окажется в конце (End) меню запуска.

Кнопка тестирования сигнализации

В рабочем режиме или режиме запуска, кнопка используется для тестирования реле сигнализации и подключённой к нему цепи.

🗖 Кнопка открытия клапана или включения насоса

Кнопка используется только в режиме запуска в работу - она используется для открытия клапана в ручном режиме или включения/выключения насоса.

Кнопка открытия клапана

кнопка используется только в режиме запуска в работу - она используется для закрытия клапана в ручном режиме

2.5 Рабочий режим

Это нормальный режим работы контроллера. Во время рабочего режима на дисплее отображаются:

- Срабатывание сигнализации.
- Режим работы насоса (включён/выключен).
- Режим работы клапана (пропорциональное регулирование).

Курсор будет показывать увеличивается или уменьшается уровень воды.

Кнопка 🙇 может быть использована для активации реле сигнализации.

| Сигнализ | вация: | |
|----------------------------------|---|---|
| AL | , , | у высокому или низкому уровню). и, что текущее значение уровня вне о порога срабатывания. |
| Hı | Прим.: режим работы насоса сигнализация активировна. | или клапана не отображается если |
| Уровень воды | рвание вкл/выкл растёт – насос закачивает. е ~ насос работает на заполнен | ие |
| PP_ | PP_ | Штриховое обозначение показывает, что уровень воды растёт. |
| | падает — насос откачивает. e - насос работает на откачку в | оды. |
| PP= | PP_ PP_ | Штриховое обозначение показывает, что уровень воды падает. |
| Насос выключ Уровень воды | иен находится между точками вклк | очения и выключения насоса. |
| PP- | | Штриховое обозначение не двигается, насос выключен. |
| Пропорц і Клапан откры | иональное регулиров вается. | зание |
| | Pr= Pr= | Штриховое обозначение показывает, что клапан открывается и большее количество воды поступает в котёл, бак и т. п. |
| Клапан закры | вается. | Штрихорое обозначение показывает итс |
| PrE | Pr <u>-</u> Pr_ | Штриховое обозначение показывает, что клапан открывается и меньшее количество воды поступает в котёл, бак и т. п. |
| | а не двигается— Для котла: ко ству производимого пара. | личество поступающей питательной воды |
| Pr- | | Штриховое обозначение не двигается. |

2.6 Просмотр параметров

Нажатие кнопки **№** в рабочем режиме позволяет отобразить текущее значение уровня в %-ах водомерного стекла. Дисплей будет находится в режиме отображения уровня в течение 2 минут, а затем вернётся к начальному виду.

Последовательное нажатие кнопки $\mathbf{\Lambda}$ позволяет просматривать параметры. Дисплей будет находится в режиме отображения каждого параметра в течение 2 минут, а затем вернётся к начальному виду.

2.7 Сообщения об ошибках и сигнализациях

Если произошла ошибка, на дисплее в конце списка параметров появится меню ошибок 'ErX'. Нажатие на кнопку и удержание ее на 3 секунды сбросит сообщение и освободит реле сигнализации. Если ошибка не была исправлена, сообщение о ней появится снова. Если ошибка или срабатывание сигнализации фиксируется, то исчезнет только сообщение, а реле останется в активированном состоянии. Реле сигнализации будет находиться в нерабочем (разомкнутом) состоянии до тех пор, пока не будет введён правильный пароль. Если случилась более одной ошибки или была активирована сигнализация появится еще одно сообщение (в приоритетном порядке) после того, как первая ошибка или сигнализация будет сброшена. См. п. 9 — Поиск и устранение неисправностей.

2.8 Доставка оборудования, получение и хранение

Отгрузка с фабрики

Перед отгрузкой каждое изделие проверяется и калибруется.

Получение оборудования

При получении изделия каждая коробка должна быть проверена на предмет повреждения. Любое повреждение должно быть документально зафиксировано и подписано представителем перевозчика.

Распаковывайте коробку аккуратно. Если будет обнаружено повреждение или некомплектность содержимого, немедленно составьте акт и свяжитесь с представителем Spirax Sarco.

Хранение

Контроллер должен храниться при температуре от 0°С до 65°С при относительной влажности от 10% до 90%.

Перед началом монтажа убедитесь, что внутри корпуса контроллера отсутствуют следы конденсации влаги.

3. Применение

3.1 Назначение

Контроллер сравнивает поступающий от датчика уровня сигнал, пропорциональный текущему значению уровня, с введённой в контроллер уставкой и выдаёт управляющий сигнал на насос, клапан или соленоидный клапан.

Регулирование включено/выключено (On/off)

- Управление насосом.
- Одна сигнализация.
- Выход 4 20 мА пропорциональный уровню.

Прим.: Вместо насоса может использоваться соленоидный клапан.

Плавное регулирование уровня

Плавное регулирование уровня с использованием 3-х позиционного регулирования (VMD) или сигнала 4 - 20 мА:

- Одна сигнализация.
- Выход 4 20 мА пропорциональный уровню.

Прим.: Возможно использование выходного сигнала 4-20 мА, например, для отображения текущего уровня, если управление клапаном осуществляется при 3-x позиционным регулированием (VMD) .

3.2 Входы

Контроллер может принимать три типа сигналов:

- Сигналы 1-6 В или 4-20 мА от датчика или преобразователя уровня.
- **Прим.:** Стержень датчика/преобразователя уровня должен иметь достаточную длину для измерения уровня в необходимом диапазоне.
- От потенциометра 1 КОм для обеспечения 3-х позиционного регулирования (VMD).

3.3 Выходы

Выходной сигнал от контроллера может использоваться для управления насосом или регулирующим клапаном. Также контроллер имеет одно реле сигнализации и изолированный выход 0-20 мА или 4-20 мА пропорциональный положению клапана.

3.4 Другие опции

Имеется так называемый волновой фильтр для назначения задержки реакции контроллера т.е. демпфирования турбулентностей на поверхности жидкости.

Контроллер имеет функцию тестирования. Входной сигнал может отображаться на на дисплее контроллера.

Контроллер защищён паролем от несанкционированного доступа.

LC2250 может обмениваться информацией с другими контроллерами через ИК-порт.

4. Указания по монтажу

Перед началом монтажа внимательно прочтите п. 1.

Контроллер должен быть установлен в подходящей для этого панели приборов или шкафу управления, обеспечивающих необходимую защиту, соответствующую IP54 (EN 60529) или Type 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P и 13 (UL50/NEMA 250) если необходимо.

4.1 Условия эксплуатации

Место монтажа и условия эксплуатации контроллера должны обеспечивать минимальное воздействие тепла, вибраций, механических напряжений и электрических полей.

Не допускается использование изделия на улице без соответствующей защиты.

4.2 Монтаж на DIN рейку

В комплекте с контроллером идут все необходимые детали для монтажа на DIN рейку. **Внимание:** Используйте только винты, поставляемые с контроллером.

4.3 Монтаж в панель приборов:

- Прорежьте и просверлите отверстия, как показано на рис. 3.
- Оденьте на лицевую панель контроллера плоскую прокладку, вставьте контроллер в панель и затяните двумя длинными винтами сверху и снизу корпуса.

Внимание: Не сверлите корпус и не используйте саморезы.

4.4 Монтаж в панель приборов при помощи накладной рамки:

(Минимальная толщина панели должна составлять 1 мм).

- Контроллер имеет два отверстия со встроенными гайками М4 x 0.7 в верхней и нижней части корпуса.
- Два винта М4 x 25 мм, фибровые шайбы и накладная рамка прилагаются к каждому изделию.



Внимание:

Не используйте винты длиной более 25 мм.

- Прорежьте и просверлите отверстия, как показано на рис. 3.
- Оденьте на лицевую панель контроллера плоскую прокладку.
- Накладная рамка используется для установки с внешней стороны панели приборов.
- Вставьте контроллер в панель установите рамку и затяните двумя длинными винтами сверху и снизу корпуса..
- Усилие затяжки винтов М4 1.0 1.2 Нм.

Внимание: Не сверлите корпус и не используйте саморезы.




Рис. 2 Подготовка панели приборов для монтажа контроллера

- Сплошными линиями показаны вырезы и отверстия, которые должны быть сделаны.
- Пунктирными линиями показаны габариты контроллера.
- Между контроллерами в шкафу управления должно быть расстояние не менее 15 мм.

— 5. Электрические соединения -

Перед началом монтажа внимательно прочтите п. 1.



Внимание:


Изолируйте все электрические провода и клеммы на которых может быть высокое напряжение.

5.1 Общие замечания


- **1.** Электрические подключения должны выполняться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и допуск к такого вида работам.
- Проверьте правильность монтажа контроллера в соответствие с данной инструкцией.
- **3.** Все фазовые провода должны быть защищены плавкими предохранителями с номиналом 3A. Если оба провода питания защищены плавкими предохранителями, срабатывание одного может повлечь срабатывание другого.
- **4.** Если сигнализация контроллера заведена на цепь горелки котла, она должна быть зашищена плавким предохранителем номиналом 1 A.
- Цепь клапана продувки должна быть защищена плавким предохранителем номиналом 3 A.
- 6. Контакты реле должны соответствовать фазам питания.
- 7. Контроллер спроектирован и должен подключаться, как устройство категории III.
- 8. Необходимо обратить особое внимание на правильность устройства заземления кабелей.
- **9.** Устройство отключения питания (автомат или тумблер) должно быть включено в схему подключения. Оно должно:
 - Иметь номинал соответствующий номинал по току.
 - Располагаться вблизи контроллера. быть доступным оператору и располагаться таким образом, чтобы расположение не влияло на его работу.
 - Размыкать все фазы.
 - Быть маркировано, как устройство отключения конкретного контроллера.
 - Не размыкать "землю".
 - Соответствовать всем действующим нормам и правилам.

5.2 Питание контроллера:

- 1. Прочтите Раздел 5.1 перед началом работ.
- 2. Подсоединяемые провода должны быть маркированы соответствующим образом.
- 3. Предохранители должны стоять на всех фазовых проводах (см рис. 3 и 4).



- 4. Двойная или усиленная изоляция должны использоваться между:
 - Клеммами (кабелями) высокого напряжения (питания и цепей реле) и
 - Клеммами (кабелями) низкого напряжения (сигнальными).
- 5. На схеме все реле показаны в отключённом состоянии.



5.3 Цепи управления

По проводам заземления будет течь ток, если заземление произведено в двух точках с разными потенциалами. При правильном подключении "земли" экран будет подключён κ "земле" только в одной точке.


Контакт "земли" в первую очередь предназначен для функциональной защиты, а не защиты от короткого замыкания.

Заземление обеспечивает защиту от короткого замыкания при однократном замыкании. В изделии применена двойная изоляция поэтому выполнять заземление не обязательно. Функциональная заземление используется для нормальной работы изделия. В данном применение клемма "земля" используется для устранения любых электрических помех.

5.4 Подключение датчика

Максимальная длина кабелей от датчика до контроллера 100 м.

Прим.: Важно выбрать правильную чувствительность для предусилителя сигнала PA20 (см. инструкцию на PA20).



Прим.:

Не соединяйте клемму 54 ни с какой бы то ни было "землёй". Убедитесь, что сопротивление между корпусом датчика и корпусом котла менее 1 Ома.

Е = функциональная "земля". Соедините данную клемму с "землёй" (корпусом) шкафа управления.

Рис. 6 Подключение сигнальных кабелей

5.5 Подключение датчика уровня

Датчик уровня с предусилителем PA20/LP20 может подключаться к нескольким контроллерам и другим устройствам контроля и управления (см. рис. 7).






Рис. 7 Подключение нескольких контроллеров к одному емкостному датчику уровня с предусилителем PA20

Каждый контроллер должен принимать сигнал 1 - 6 VDC. Достаточно одного контроллера имеющего опорное напряжение 24 VDC. В приведённом ниже примере LC2250 подаёт на PA20 требуемое опорное напряжение.




Рис. 8 Преобразователь уровня с выходным сигналом 4 - 20 мА

6. Запуск в работу

6.1 Общая информация

Запуск контроллера в работу осуществляется с помощью кнопок на передней панели.

Внимание: Во время режима запуска в работу контроллер не выполняет функцию регулирования уровня. Реле управления насосом и выход 4 - 20 мА будут отключены. Для безопасности реле сигнализации будут работать в нормальном режиме. Для выхода в рабочий режим вернитесь в главное меня.

Если в режиме запуска в работу ни одна кнопка не нажимается более 5 секунд, контроллер автоматически переходит в рабочий режим, а на дисплее будет выведено сообщение об ошибке. Если процедура запуска в работу не будет завершена, контроллер не сможет выполнять функцию регулирования уровня.



Рис. 9 Дисплей и кнопки управления

6.2 Запуск контроллера в работу

Для входа в меню нажмите и удерживайте кнопку 🐠 более 5 секунд.

На дисплее появится "888". Введите пароль "745". Он фиксированный и изменению не подлежит.

Если введён неверный пароль дисплей вернётся к рабочему режиму, когда отображается статус работы клапана/насоса.

Если введён правильный пароль будет осуществлён вход в главное меню. для выход из него выберите "End".

В режиме запуска в работу однократное нажатие кнопки ${f \Phi}$:

- обеспечивает переход по меню.
- увеличивает вводимую величину на одну единицу.

Для запоминания введённого значения (или выбранного параметра) нажмите кнопку $\mathbf{\mathfrak{Q}}$ и перейдите вправо к следующей цифре.

6.2.1 Процедура быстрого запуска в работу

Данный раздел позволяет оператору запустить контроллер в работу, введя минимальное количество параметров.

При этом будут использоваться значения введённые в контроллер на заводе. См. п. 10.

После запуска параметры могут быть переназначены в зависимости от реальных условий эксплуатации.

Быстрый запуск в работу Приведены примеры наиболее типичных систем регулирования **У**ровня в котлах:

| Параметр | Действие |
|--|--|
| Lhi | Задайте максимальный уровень воды (100%) по водомерному стеклу и нажмите кнопку 🔞. |
| Llo | Задайте минимальный уровень воды (100%) по водомерному стеклу и нажмите кнопку ок. |
| ВНИМАНИЕ — УРОВЕНЬ ВОДЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВИДИМ В ВОДОМЕРНОМ СТЕКЛЕ | |

- Регулирование ВКЛ / ВЫКЛ (насос работает на закачку), используется емкостной датчик уровня LP20 / PA20. Сигнализация по верхнему предельному уровню.

| Выберите режим on/oFF и нажмите кнопку 🚳. |
|---|
|---|

- Плавное регулирование (насос работает на закачку), используется емкостной датчик уровня LP20 / PA20 и 3-х позиционное регулирование (VMD).


Сигнализация по верхнему предельному уровню.

| CtL | Выберите PrO и нажмите кнопку 奪. |
|-----|---|
| Phi | Калибровка потенциометра обратной связи при полностью открытом клапане. Выберите PhI , клапан автоматически откроется. Нажмите кнопку © . |
| PLo | Калибровка потенциометра обратной связи при полностью закрытом клапане. Выберите PLo , клапан автоматически закроется. Нажмите кнопку © . |

Проверьте что все система работает корректно.

6.4 Полная процедура запуска в работу

Войдите в режим запуска в работу, как описано в разделе 6.2, и введите необходимый параметры.



| - |
|---|
| Тип действия — имеется возможно инвертировать сигнал, поступающий на позиционер клапана или насос. Выберите In для управления заполнением, например деаэратора. Выберите Out для управления откачкой, например конденсатного бака. При плавном регулировании (VMD или 4 - 20 мA) увеличение входного сигнала будет означать: Если выбрано In — выходной сигнал уменьшается. Если выбрано Out — выходной сигнал увеличивается. |
| Верхний уровень - Калибровка уровня 100% по водомерному стеклу. Выставите уровень воды в котле или баке как верхнее значение по водомерному стеклу и нажмите кнопку . См. рис. 10. (При входе в подменю будет отображаться входной сигнал в виде значения напряжения). Для выхода без сохранения нажмите кнопку . |
| Нижний уровень - Калибровка уровня 0% по водомерному стеклу. Выставите уровень воды в котле или баке как нижнее значение по водомерному стеклу и нажмите кнопку \textcircled{m} . См. рис. 10 . (При входе в подменю будет отображаться входной сигнал в виде значения напряжения). Для выхода без сохранения нажмите кнопку \textcircled{n} . |
| Уставка – Точка относительно которой определяется полоса пропорционального регулирования. Обычно (но не всегда) это среднее значение по водомерному стеклу. |
| Полоса пропорционального регулирования - Задаётся в процентах высоты водомерного стекла. Это диапазон в котором регулирующий клапан работает от полностью закрытого до полностью открытого положения. В примере на рис. 11 показано полоса равная 20%. |
| Тип регулирования – Плавное (PrO) или типа ВКЛ/ВЫКЛ (OI). |
| Калибровка верхнего значения потенциометра. Для выбора подменю нажмите кнопку \mathfrak{g} . Клапан полностью откроется. При полностью открытом клапане снова нажмите кнопку \mathfrak{g} для ввода значения*. |
| Калибровка нижнего значения потенциометра. Для выбора подменю нажмите кнопку \mathfrak{S} . Клапан полностью закроется. При полностью закрытом клапане снова нажмите кнопку \mathfrak{S} для ввода значения*. |
| Конец – Нажмите кнопку 🕟 для окончания процедуры. |
| |

Параметры PhI и PLO позволяют откалибровать потенциометр в положения MIN и MAX так, чтобы добиться соответствия степени открытия клапана и производительности котла. Например если котёл имеет производительность 10000 кг/ч и клапан с пропускной способность 20000 кг/ч – уставка 50%. Войдя в соответствующее подменю можно увидеть напряжения, выдаваемой потенциометром.

^{*} **Прим.:** Доступно только при выбранном пропорциональном (плавном) регулировании. В этом случае используется электропривод клапана, оснащённый потенциометром обратной связи, определяющем положение штока клапана.

Прим.: В рабочем режиме меню End не появляется. Оно может быть заменено на меню ошибок. См. Раздел 2.6.




Рис. 11 Типичная настройка диапазона регулирования уровня и сигнализации по водомерному стеклу

6.4 Замечания по процедуре запуска в работу

6.4.1 Lhi - Высокий уровень

Калибруйте контроллер на 100% шкалы водомерного стекла.

Нажмите кнопку **(** для выбора **LhI**.

Нажмите кнопку ок для входа в подменю.

Нажмите кнопку ок на 3 секунды для ввода и запоминания значения.

6.4.2 LLo - Низкий уровень

Калибруйте контроллер на 100% шкалы водомерного стекла.

ВНИМАНИЕ: УРОВЕНЬ ВОДЫ ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ ВИДИМЫМ ВОДОМЕРНОМ СТЕКЛЕ.

Нажмите кнопку **Ф** для выбора **LLo**.

Нажмите кнопку ок для входа в подменю.

Нажмите кнопку ом на 3 секунды для ввода и запоминания значения.

-7. Передача информации

7.1 Инфракрасный порт (IR)

Все контроллеры регулирования уровня серии LC могут обмениваться информацией через инфракрасный порт. Это позволяет передавать параметры контроллера (ОЕМ) на устройства оснащённые RS485 (USER).

Устройства USER могут быть оснащены графическим дисплеем, тогда как ОЕМ устройства имеют только небольшой дисплей.

Контроллер всегда является ИК ведомым устройством – никаких настроек для работы не требуется.

Внимание: Не закрывайте инфракрасный порт, так как это сделает невозможным передачу информации.

Также смотри "Приложение".

8. Обслуживание

Перед началом какого либо рода работ внимательно прочтите п. 1.

8.1 Очистка от грязи и пыли

Для очистки используйте только мягкую тряпку, смоченную чистой водой или изопропиловым спиртом.

Контроллер не требует специального обслуживания.

8.2 Регулирование уровня в котлах

Регулирование уровня в паровых котлах, а также работа систем защиты требует периодической проверки в соответствие с действующими нормами и правилами.

9. Поиск и устранение неисправностей

ВНИМАНИЕ:

Внимательно прочтите п.п. 1 и 5.1.

Контроллер запитывается высоким напряжением, способным вызвать поражение электротоком.

Не касайтесь клемм не отключив электропитания.

9.1 Введение

Если по каким от причинам произошло нарушение работы контроллера данный раздел поможет вам выявить неисправность. Следует отметить, что наиболее часто неисправности и проблемы возникают на стадии монтажа и запуска контроллера в работу. Наиболее типичной причиной является неправильное подключение питания и сигнальных кабелей.

9.2 Возможные неисправности и сбои в работе системы

| Симптом | Действие |
|---|--|
| 1 Дисплей не светится | Отключите питание. Проверьте правильность всех электрических подключений. Проверьте предохранитель. Замените его при необходимости. Проверьте напряжение питания. Включите питание. Если неисправность остаётся, контроллер следует вернуть поставщику для проверки. Одной из причин выхода контроллера |
| CSCIIIICA | из строя могут быть скачки напряжения питания. Такая причина не является основанием для гарантийной замены контроллера, поэтому при наличии такой возможности предусмотрите установку специального защитного устройства. |
| 3 Контроллер | Поверьте напряжение питания. Оно должно быть стабильно и быть в пределах допустимых значений. Проверьте температуру окружающего воздуха. Она должна быть в переделах допустимых значений. Проверьте симптом 2. |
| включается на некоторое время (более 1 мин.), а потом отключается | Объяснения Автоматически взводимое термозащитное устройство будет срабатывать один или более раз в следующих случаях: - Напряжение питания повышается свыше предельного значения Напряжение питания падает ниже предельного значения Температура окружающего воздуха выше предельного значения Внутреннее питание не включится пока температура контроллера не станет ниже 65°C. Это функция безопасности контроллера и он повреждён не будет. |

9.3 Сообщения об ошибках

Вся информация об ошибках в работе системы будет отображаться на дисплее контроллера в рабочем режиме.

| Сообщение об ошибке | Причина | Действие |
|--|---|--|
| 1 Power out | Было отключение питания во время работы контроллера. | Отключите электропитание. Проверьте правильность электрических соединений. Проверьте, что питание не отключается время от времени. Включите электропитание. |
| 2 Setup menu time out | Оператор вошёл в режим запуска, но не нажимал никакие кнопки более 5 минут. | 1. Если необходимо зайдите в режим запуска снова. |
| 3 Outrange high | Значение входного сигнала превысило максимально возможное. | 1. Используя мультиметр проверьте значение входного сигнала. См. п. 6. |
| 3начение входного сигнала превысило максимально возможное. | | 1. Используя мультиметр проверьте значение входного сигнала. См. п. 6. |
| 5 Alarm 1 | Была активирована сигнализация по высокому или низкому уровню воды. | Проверьте работу котла. Проверьте настройку системы подпитки котла. Проверьте уставку сигнализации. |

10. Технические данные

10.1 Техническая поддержка

Свяжитесь с вашим региональным представителем компании Spirax Sarco. Его координаты вы можете найти на **www.spiraxsarco.com/ru**.

10.2 Возврат оборудования

Свяжитесь с вашим региональным представителем компании Spirax Sarco. При отсылке контроллера в ремонт необходимо предоставить следующую информацию:

- 1. Ваше ФИО, контактный телефон, e-mail, название фирмы, адрес, и адрес для возврата контроллера.
- 2. Наименование и серийный номер контроллера.
- 3. Полное описание неисправности или то, что требуется сделать.
- 4. Если контроллер находится на гарантии, укажите:
 - № счета и/или № договора.
 - Дату поставки и дату ввода в эксплуатацию.

10.3 Питание

| Напряжение питания | от 99 до 264 VAC при 50/60 Гц |
|--------------------|-------------------------------|
| Электропотребление | 7.5 Вт (максимум) |

10.4 Условия эксплуатации

| 10.4 Условия эксплуатации | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Общее | Только в помещениях | |
| Расположение | до 2000 м над уровнем моря | |
| Тем-ра окружающего воздуха | 0 - 55°C | |
| Максимальная относительная влажность | до 80% при 31°C или до 50% при 40°C | |
| Категория оборудования | III | |
| | 2 | |
| Степень загрязнения | 3 (при установке в защите) - минимум IP54 | |
| окружающего воздуха | или UL50 / NEMA Тип 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P или 13. | |
| Исполнение (передняя панель) | NEMA тип 4 или IP65 | |
| Усилия затяжки винтов клемм | 1 - 1.2 Нм | |
| | Электробезопасность EN 61010-1 | |
| LVD | UL61010-1 | |
| | CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 | |
| ЕМС Излучения | Пригодность для использования в промышленных | |
| Life visity activity | условиях | |
| Корпус | Материал - Поликарбонат | |
| Передняя панель | Материал - Силиконовая резина | |
| Используемый припой | Олово/ свинец (60 / 40%) | |
| | | |

10.5 Кабели, провода и клеммные разъёмы

Кабели питания и цепей управления насосом и сигнализациями

| Клеммный разъём | Винтового типа |
|-------------------------|---|
| Тип кабеля | от 0.2 мм² (24 AWG) до 2.5мм² (12 AWG). |
| Длинна зажимаемой части | 5 - 6 мм |

Кабели подключения датчка уровня и потенциомера обратной связи

| Тип | Высокотемпературный |
|---------------------|---------------------------|
| Тип защиты | Экранированный |
| Количество проводов | 3 |
| Сечение | 1 - 1.5 мм² (18 - 16 AWG) |
| Максимальная длина | 100 м |

Кабели выходного сигнала 4-20 мА

| Тип | Витая пара |
|--------------------|----------------------------|
| Тип защиты | Экранированный |
| Число пар | 1 |
| Сечение | 0.23 - 1 мм² (24 - 18 AWG) |
| Максимальная длина | 100 м |
| Рекомендуемый тип | Не определён |

10.6 Входы

Вольтовый сигнал от датчика уровня

| Минимальное напряжение | 0 VDC или 1 VDC (при выборе функции OUTRANGE) |
|-------------------------|---|
| Максимальное напряжение | 6 VDC (абсолютное макс. значение = 7 VDC) |
| Входное сопротивление | 28 кОм |
| Погрешность | 5% полной шкалы (FSD) |
| Повторяемость | 2.5% полной шкалы (FSD) |
| Разрешение | 14 бит (прибл. 0,15 мВ) |
| Время выборки | 260 Гц |

4 - 20 MA

| Минимальный ток | 0 мА |
|-----------------------|-------------------------|
| Максимальный ток | 22 mA |
| Входное сопротивление | 110 Ом |
| Погрешность | 5% полной шкалы (FSD) |
| Повторяемость | 2.5% полной шкалы (FSD) |
| Разрешение | 14 бит (прибл. 0,15 мВ) |
| Время выборки | 260 Гц |

Сигнализация о нахождении вне диапазона - вольтовый вход

| Нижнее ограничение | < 0.2 VDC |
|--|-----------|
| Минимальный уровень сигнала отключения сигнализации | > 1 VDC |
| Верхнее ограничение | > 6.5 VDC |
| Максимальный уровень сигнала отключения сигнализации | < 6 VDC |

Сигнализация о нахождении вне диапазона - токовый вход

| Нижнее ограничение | < 2.5 MA |
|--|----------|
| Минимальный уровень сигнала отключения сигнализации | > 4 mA |
| Верхнее ограничение | > 21 MA |
| Максимальный уровень сигнала отключения сигнализации | < 20 мА |

10.7 Выходы

Питание 24 в п.т.

| Максимальное напряжение | 32 VDC (без нагрузки, разомкнутый контур) |
|-------------------------|---|
| Максимальный ток | 25 mA |
| Напряжение пульсаций | 10 мВ при 264 VAC, полная нагрузка |

4-20 мА

| Минимальный ток | 0 мА |
|-----------------------------|-----------|
| Максимальный ток | 20 MA |
| Напр. откр. контура (макс.) | 19 В п.т. |
| Разрешение | 1% FSD |
| Максимальная выходная нагр. | 500 Ом |
| Изоляция | 100 B |
| Выход | 10/сек. |

Реле

| Контакты | 2 однополюсных реле (SPCO) |
|---|---|
| Максимальное напряжение | 250 VAC |
| Резистивная нагрузка | 3 А при 250 VAC |
| Индуктивная нагрузка | 1 А при 250 VAC |
| Мощность двигателя пер. тока | ¼ НР (2.9 A) при 250 VAC |
| Пощность двигателя пер. тока | ¹/ ₁₀ HP (3 A) при 120 VAC |
| Пилотная нагрузка | С300 (2.5 А) - цепь клапана/соленоида |
| Количество срабатываний (электрическая долговечность) | 3 x 10 ⁵ или более в зависимости от нагрузки |
| Количество срабатываний (электрическая долговечность) | 3 x 10 ⁶ |

Инфракрасный порт

| Тип | IrDA - ИК Порт |
|-------------------|----------------|
| Скорость передачи | 38 400 бод |
| Диапазон | 10 мм |
| Рабочий угол | 15° |

10.8 Программируемые параметры

Введённые на заводе-изготовителе параметры (см. ниже) могут использоваться как начальные для типичного применения регулирования уровня. См. Раздел 6.

InS - Выбор входа

| Выбор | 1-6 или 4.20 |
|--------------|--------------|
| По умолчанию | 1-6 |
| Единицы | Vdc или mA |

InF - Фильтр входного сигнала

| Выбор | 2, 8 или 16 |
|--------------|-------------|
| По умолчанию | 2 |
| Единицы | Секунды |

InA - Значение входного сигнала вне диапазона

| Выбор | OFF или ON |
|--------------|------------|
| По умолчанию | OFF |

ALS - Выбор типа сигнализации

| Выбор | Hi или Lo |
|--------------|-----------|
| По умолчанию | Hi |

ALP - Уставка сигнализации (в % шкалы водомерного стекла)

| Выбор | 5 – 100 (выс. уровень) или 0 – 95 (низкий уровень) |
|--------------|--|
| По умолчанию | 85 (выс. уровень) или 20 (низкий уровень) |
| Шаг | 1 |
| Единицы | % |

ALF - Фильтры сигнализации

| Выбор | OFF или ON | |
|--------------|------------|--|
| По умолчанию | OFF | |

ALL - Фиксация (блокировка) сигнализации

| i | l Pulson | OFF MIN ON |
|---|--------------|------------|
| | рыоор | OFF или ON |
| | По умолчанию | OFF |

rEt - Ретрансляция сигнала

| Выбор | 4 - 20 мА или 0 - 20 мА | |
|--------------|-------------------------|--|
| По умолчанию | 4 - 20 мА | |

dr - Тип управления регулирующим клапаном

| Выбор | rel (реле) или ret (плавное регулирования) |
|--------------|--|
| По умолчанию | rel (реле) |

ACt - Тип действия

| Выбор | red (уменьшение) или inc (увеличение) |
|--------------|---------------------------------------|
| По умолчанию | red (уменьшение) с увеличением уровня |


- 11. Список данных для передачиинформации

Параметр и регистр

| Регистр | Параметр уровня |
|---------|---|
| 0 | 4 (Идентификация) |
| 1 | Измеряемый параметр (PV) - Уровень воды (%) |
| 2 | Уставка (SP) |
| 3 | Полоса пропорционального регулирования (СВ) |
| 4 | Сигнализация 1 |
| 5 | Задержка срабатывания сигнализации 1 (S) |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |

Формат регистра данных - 16 битовый целый.

12. Меню



Начало на стр. 32 Пропорцианальное Control (плавное) (тип регулиро-вания) On / off (ВКЛ/ВЫКЛ) **Potentiometer** high 0 - 2 V (калибровка верхнего значения потециометра) **Potentiometer** low 0 - 2 V (калибровка нижнего значения потециометра) End (конец)