

FIND DET VARMETAB, DU IKKE KAN SE

Omdan skjult energispild til konkrete, prioriterede tiltag med en undersøgelse af varmetab fra Spirax Sarco



Varmetab er ikke altid let at opdage ved rutinemæssige eftersyn. En ventil, et rør eller et rørstykke kan tilsyneladende fungere normalt, selvom der stadig sker varmetab på grund af manglende, beskadiget eller ineffektiv isolering. Over tid kan disse tab medføre en stigning i brændstofbehovet, øge CO₂-udledningen, mindske systemets effektivitet og udgøre en sikkerhedsrisiko i nærheden af blottede, varme overflader.



SE, HVOR DIT DAMPSYSTEM SPILDER ENERGI

En undersøgelse af varmetab fra Spirax Sarco anvender ikke-invasiv termografi og teknisk ekspertise under anlæggets normale drift for at hjælpe med at identificere, hvor der kan ske varmetab i jeres damp- og kondensatsystemer. Resultaterne vurderes derefter for at vise, hvor der muligvis er behov for forbedringer af isoleringen, og for at hjælpe dit team med at beslutte, hvor I først skal sætte ind.

FORDELENE ER:

- **Gør varmetabet synligt**
- Se, hvor der kan være varmetab i dine damp- og kondensatsystemer.
- **Opdag isoleringsproblemer tidligere**
- Find isolering, der mangler, er beskadiget eller ikke virker, og som måske ikke afsløres ved rutinemæssige kontroller.
- **Prioriter praktiske forbedringer**
- Få indsigt i, hvilke områder der kræver opmærksomhed, så dit team kan udnytte sin tid og sit budget mere effektivt.
- **Støt dialog om omkostninger og CO₂-udledning**
- Giv vedligeholdelses-, energi- og bæredygtighedsteams et tydeligere overblik over, hvor der muligvis forekommer energispild.
- **Øg bevidstheden om varme overflader**
- Markér udsatte områder, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko for personer, der arbejder i nærheden af dampudstyr.

GØR SKJULTE VARMETAB TIL KONKRETE TILTAG

Bestil en varmetabsundersøgelse
i dag

www.spiraxsarco.com/global/da-DK

**spirax
sarco**

SB-P633-01-DA-ISS1

SE TABET. FÅ
OVERBLIK OVER
KONSEKVENSERNE.
FÅ INDSIGT I, HVOR
DU SKAL SÆTTE IND.



Termografi kan vise, hvor varmen slipper ud. Men den egentlige værdi ligger i det, der sker bagefter.

En undersøgelse af varmetab fra Spirax Sarco kombinerer termiske billeder med en praktisk teknisk vurdering. Dette hjælper dine teams med at få et overblik over, hvilke områder der muligvis kræver opmærksomhed, hvor der kan overvejes forbedringer af isoleringen, og hvordan de næste skridt skal prioriteres.



SCANNING

En ingeniør fra Spirax Sarco bruger termografi til at finde ud af, hvor der muligvis slipper varme ud i jeres damp- og kondensatsystemer.



VURDERING

Resultaterne vurderes for at identificere manglende eller ineffektiv isolering og påvise, hvor der kan være behov for forbedringer.



PRIORITERING

Du får klare konklusioner og praktiske anbefalinger, der kan hjælpe dine vedligeholdelses- og energiteams med at afgøre, hvor de først skal sætte ind.



OPTIMERING

Brug undersøgelsens resultater til at planlægge målrettede isoleringsforbedringer og afhjælpe problemer på de steder, hvor der er konstateret varmetab, unødvendige emissioner eller udsatte varme overflader.

HVAD DU FÅR

Din undersøgelse af varmetab kan omfatte:

- En tydelig oversigt over det synlige varmetab i de undersøgte områder.
- Termiske billeder, der illustrerer resultaterne.
- Identifikation af manglende, beskadiget eller ineffektiv isolering.
- Praktiske anbefalinger til forbedringer.
- Prioriterede tiltag for vedligeholdelses- og energiteams.
- Støtte til forbedringer af isoleringen, hvor det er relevant.

FRA DOKUMENTATION TIL FORBEDRING

En varmetabsundersøgelse giver dig et klarere overblik over, hvor der sker varmetab i dit damp- og kondensatsystem. Det hjælper dit team med at flytte forbedringssamtaler fra usikkerhed til handling, så de kan rette opmærksomheden mod de områder, hvor det kan have den største potentielle effekt.

Hvor der anbefales forbedringer af isoleringen, kan Spirax Sarco give praktisk vejledning om de næste skridt på baggrund af undersøgelsens resultater og dit systems behov.

Bestil en **varmetabsundersøgelse**
i dag

www.spiraxsarco.com/global/da-DK

spirax
sarco

SB-P633-01-DA-ISS1